1114 ISOLANTE NC

Primaire/intermédiaire nitro-synthétique à séchage très rapide

FICHE TECHNIQUE **Revision 3 du 25/03/2024**

DESCRIPTION

Pouvoir garnissant et haute épaisseur réalisable avec plusieurs couches. Facilité d'application et excellente ponçabilité. Non absorbant. Recouvrable avec des finitions alkydes et nitro-synthétiques.

SURFACES

ADHESION DIRECTE

acier

ASPECT & COLORIMETRIE

ASPECT: mat
COULEUR: gris (type Ral 7040)

DONNES TECHNIQUES

DENSITÉ DE MASSE		1,21 ± 0,05 kg/l	
CONTENU SOLIDE % EN VOLUME		40 ± 2%	
ÉPAISSEUR DU FILM SEC (DFT) RECOMMANDÉ		40 µm (min 30 ÷ max 50)	
RENDEMENT THEORIQUE À EPAISSEUR		10 m^2/l	
		8,3 m^2/kg	
SÉCHAGE À L'AIR	hors poussière	5 ÷ 10 minutes	
	sec au toucher	20 ÷ 30 minutes	
	sec en profondeur	2 heures environ	
	ponçabilité	3 ÷ 4 heures	
RECOUVREMENT		3 ÷ 4 heures (après ponçabilité)	
POINT D'ÉCLAIR		< 21°C	
RÉSISTANCE À LA TÉMPERATURE		80 ÷ 90°C	

1114 ISOLANTE NC

Primaire/intermédiaire nitro-synthétique à séchage très rapide

FICHE TECHNIQUE **Revision 3 du 25/03/2024**

T 20°C/60% H. R. (les données font référence au produit dans la couleur GRIS peuvent être sujet à variation en fonction de la teinte considérée)

PREPARATION DU SUPPORT & CYCLE DE PEINTURE

ACIER NOUVEAU

- poncer avec du papier abrasif P40 - P60 - P80
- laver pour éliminer les substances contaminantes
- 1114 ISOLANTE NC
- poncer avec du papier abrasif P280 - P320
- laques alkydes à séchage rapide et nitro-synthétiques

ACIER PEINT

(Il est important de s'assurer que la couche existante permet la repeinte avec des produits nitro-synthétiques)

- rendre la surface légèrement rugueuse à l'aide de papier abrasif P240 - P280
- lavage pour éliminer les contaminants
- 1114 ISOLANTE NC
- poncer avec du papier abrasif P280 - P320
- laques alkydes à séchage rapide et nitro-synthétiques

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PULVÉRISATION A L'AIR		40 ÷ 50%	diluant CS/2
diamètre	1,2 ÷ 1,5	mm	
pression	3 ÷ 4	atm	

Température ambiante: 5 ÷ 35°C

1114 ISOLANTE NC

Primaire/intermédiaire nitro-synthétique à séchage très rapide

FICHE TECHNIQUE **Revision 3 du 25/03/2024**

Humidité relative: 40 ÷ 70%

Bien mélanger avant l'emploi. La température de la peinture doit être supérieur à 15°C ; dans le cas contraire il peut être nécessaire d'ajouter davantage de diluant pour obtenir la viscosité d'application souhaitée, avec d'éventuels défauts d'application. La surface doit être sèche et exempte de toute contamination. Pendant l'application et la polymérisation il est conseillable que la température du support soit supérieure à 15°C. La température du support doit être au moins 3°C au-dessus du point rosé. Une humidité élevée peut provoquer des opacités et des mauvaises adhérences lors de l'application.

STOCKAGE

24 mois en en emballage bien fermé à l'abri du gel et des sources de chaleur. Température de stockage 5 ÷ 35°C.

AVVERTENZE

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite a titolo informativo e sono frutto di rigorosi controlli basati su competenze tecniche e scientifiche. Tuttavia, SESTRIERE VERNICI non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei suoi prodotti quando le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche o dubbi in fase applicativa contattare il nostro servizio di Assistenza tecnica al numero 011 625562 (int. 358) o all'indirizzo email assistenzatecnica1@sestrierevernici.com

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO) - 0039 011 625562
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY